

# SIEMENS

Tegucigalpa, 09 de Agosto de 2001.

Señores.  
Rosabal Electrónica  
San Pedro Sula, Honduras.

Atención:

Ingeniero Juan Rosabal  
Gerente General

Estimado Ingeniero Rosabal.

El motivo de la presente es para informarle sobre la situación ocurrida en nuestro cliente de Gasolinera ESSO El Zamorano.

El día 23 de julio del 2001 nuestro departamento de servicio técnico fue informado de la presencia de una falla en el servicio telefónico de nuestro cliente antes mencionado.

Al llegar a las instalaciones encontramos que había ocurrido una descarga atmosférica la noche anterior, como resultado el sistema de protección PANAMAX funciono correctamente deteniendo la descarga y cortocircuitándose impidiendo el avance de la misma. La central telefónica al ser revisada no presento problemas de funcionamiento ocasionados por una descarga atmosférica.

Con esto hacemos constar que el sistema de protección PANAMAX funciono de acuerdo a su propósito.

Agradeciendo de antemano su atención.

Un saludo.

**RELECTRO**

REPRESENTACIONES ELECTROINDUSTRIALES, S. de R.L.

Juan E. Martínez  
Jefe Servicio Técnico  
Telecomunicaciones Privadas.

Representaciones Electroindustriales, S. de R.L.  
Relectro S. de R.L. - TEGUCIGALPA.  
A Siemens Company

Edificio Siemens, Col. Quezaco,  
Calle La Salud, Apdo. Postal 1098  
PBX: (504) 239-0357 / 58  
TELS: (504) 232-4062 / 88  
FAX: (504) 232-4111  
Tegucigalpa, Honduras

Barrio Barandillas 1a. Av. y 10a.  
Calle NE. Apartado 146  
Teléfonos: (504) 550-8633/44.  
(504) 550-6677/88  
FAX: (504) 550-6711  
San Pedro Sula, Honduras